

Slike uz troškovnik radova - prostor Verdijeva 19b, postojeće stanje

Slika 1 – stijena glavnog ulaza – ugrađuju se tri prozorska krila i tri ostakljenja (st.10. troškovnika)



Slika 2 – Postojeći „Armstrong“ strop – kompletira se pločama koje nedostaju (st.1. troškovnika)



Slika 3 – postojeće stanje zidovi, podovi, strop – prostor Verdijeve 19b



Slika 4 - postojeće stanje zidovi, podovi, sokl od keramičkih pločica – prostor Verdijeve 19b



Slika 5 - postojeće stanje zidovi, podovi, glavni razvodni ormar elektroinstalacije

