



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/11-03/1
URBROJ: 2170/01-15-00-11-601
Rijeka, 12. svibnja 2011.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
N/p predsjednice Gradskog vijeća,
gospođe Dorotee Pešić Bukovac

Predmet: Odgovor na pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke DINKA BEAKOVIĆA

Član Gradskog vijeća **DINKO BEAKOVIĆ** je na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 28. travnja 2011. godine, *iznio da se u jednom od riječkih dječjih vrtića nedavno dogodio incident u kojem je prilikom igre i naguravanja jedno dijete naletjelo na ostakljena vrata između prostorija, nakon čega se staklo raspalo, a dijete je završilo u bolnici, srećom bez težih posljedica.*

Obzirom na navedeno, član Vijeća zatražio je odgovor na pitanje da li je Gradonačelnik upoznat s tim slučajem i da li se nešto poduzelo u ostalim dječjim vrtićima po tom pitanju, odnosno da li se i u ostalim vrtićima između prostorija nalaze obična stakla i ne bi li možda stakla u vrtićima u skladu s pravilima struke trebala biti sigurnosna kao što su to npr. autostakla?

Na postavljeno pitanje daje se sljedeći odgovor.

Objekti Dječjeg vrtića Rijeka građeni su prema standardima koji su vrijedili u godinama njihove izgradnje. Na većini objekata postavljana su obična stakla na vanjskoj i unutarnjoj stolariji. Od 28 vrtićkih objekata, samo na 3 objekta su prilikom njihove izgradnje na stolariji postavljena termopan stakla, i to na PPO Đurđice, PPO Morčić i PPO Kvarner. Stoga je promjena vanjske stolarije bila prioritet zbog sigurnosti djece, kao i zbog stvaranja boljih uvjeta za njihov boravak u vrtićima.

U proteklih 15 godina, promijenjena je dijelom ili u cijelosti vanjska stolarija sa ugrađenim termopan staklom u 18 vrtićkih objekata.

I u obnovi unutarnje stolarije, kada je za to bilo potrebe u održavanju vrtićkih objekata, ugrađena su nova termopan stakla, što se čini i u slučaju potrebe promjene pojedinog stakla. No, nekad takvu zamjenu nije moguće izvesti zbog nemogućnosti ugradnje termopan stakla na postojeću unutarnju stolariju, odnosno ugradnja termopan stakla u pojedinim objektima nije moguća do trenutka njezine cjelokupne promjene. U ovakvim slučajevima, Vrtić je poduzeo sve druge mjere zaštite prema procijeni opasnosti za djecu, npr. od lijepljenja folija na stakla do stavljanja drvenih poprečnih zaštita na ostakljeni dio vrata u njihovom donjem dijelu.

Treba istaknuti da su takve i druge mjere sigurnosti, kao i obnova stolarije, svakako utjecale na činjenicu da se povreda djeteta koja se dogodila u PPO Maestralu, može smatrati zaista izdvojenim slučajem u kojem je također riječ o unutarnjim vratima s običnim staklom koja su imala drvenu zaštitu.

Prema očitovanju Dječjeg vrtića Rijeka, nakon povrede djeteta u PPO Maestralu postupilo se sukladno njihovom sigurnosno - zaštitnom i preventivnom programu, djetetu je pružena pomoć i pozvani su njegovi roditelji.

Dječji vrtić Rijeka kontinuirano radi na zaštiti sigurnosti i zdravlja djece, poticanju odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, kao i edukaciji djeteta za sigurno ponašanje. Sigurnost djece je profesionalna obveza zaposlenika Vrtića koja se regulira mjerama sigurnosti usklađenih sa zakonskom regulativom, posebnostima ove Ustanove, kao i programskim okvirom. Iako se stalno radi na sigurnosti djece, te su ovakve nezgode iznimno rijetke, Dječji vrtić Rijeka još jednom će napraviti analizu i procjenu potrebe dodatne zaštite djece od ostakljenih površina.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
Mr.sc. Vojko Obersnel