



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/19-05/53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-2
Rijeka, 7. svibnja 2019.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Gradskog vijeća
gospodina Andreja Poropata

Predmet: JOSIP KUKULJAN – pitanja člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
- dostava odgovora

Poštovani gospodine Poropat,

član Gradskog vijeća **JOSIP KUKULJAN** je, na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 25. travnja 2019. godine, **vezano za radove na postavljanju vrelovoda koji su na Rastočinama započeti prije otprilike godinu dana iznio kako radova više nema, već su ostali samo nedovršeni ili krivo izvedeni radovi. Na fotografijama koje je prikazao vidi se nogostup kojeg prije nije bilo, na koji zapinju šira vozila, među kojima su i kamioni Čistoće. Iza zgrade ostali su ostaci cijevi vrelovoda, koji tamo stoje već godinu dana, a na neasfaltiranom dijelu iza zgrade Rastočine 4, ostala je rupa nad kojom je stavljen lim i u koju ulaze miševi i druge životinje. Nakon izvedenih radova postavljanja vrelovoda pojavile su se i velike lokve, a kod zgrade Rastočine 5 nastala je lokva visine do 14 cm koja onemogućava prolaz stanarima kroz taj prostor.**

Upitao je direktora KD Energo d.o.o. Sanjina Kirigin tko je odgovoran za neizvedene ili nepravilno izvedene radove na postavljanju vrelovoda?

Vezano za prvu fotografiju, a prema informacijama koje sam dobio iz TD Energo, šahta mora biti podignuta, radi dimenzija predizoliranih cijevi, odnosno u ovom slučaju ventila na spoju toplovoda sa podstanicom zgrade Rastočine 5. Radi postavljanja predizoliranih cijevi u betonske kanale nije bilo moguće izvesti spoj u razini kolnika. Energo je upoznat sa nastalim problemom te se u dogovoru sa nadležnim službama Grada Rijeke planira izvesti naprava za smirivanje prometa u razini podignute šahte. Navedenim zahvatom postići će se i efekt povećanja sigurnosti djece u vrtiću Škurinje. Trenutno se radi na projektiranju tehničkog rješenja.

Druga fotografija najvjerojatnije je stara. Svi preostali materijali uklonjeni su prilikom generalnog čišćenja gradilišta. No, Energo će svakako još jednom pregledati gradilište Škurinje, radi potvrde da je cijela zona propisno očišćena.

Treća fotografija prikazuje ograđeni prostor kod podstanice, iza nebodera Rastočine 4, za koji je Energo već tražio popravak od strane izvođača radova. Navedena zona nije u

funkciji prometa, niti pješaka. Sa izvođačem radova dogovoreno je da će se popravak izvršiti do 15. svibnja ove godine.

Što se tiče četvrte fotografije, Energo je upoznat s problemom sporog otjecanja vode kod vrtića Škurinje koje se javlja prilikom obilnih kiša. Sa izvođačem radova dogovoreno je da se kod prve kiše snimi situacija te definira mjesto na kojem je potreban zahvat. S obzirom na dugo razdoblje bez većih kiša potrebno mjesto zahvata je utvrđeno tek nedavno. Sa izvođačem radova je dogovoreno da se izvede drenaža koja će pomoći da voda na spornom mjestu brže otječe. U slučaju da i dalje bude prisutan problem sa otjecanjem vode izvest će se dodatna cijevna rešetka koja će se spojiti na postojeći kanal. Drenaža će biti izvedena do 15. svibnja ove godine, a eventualna cijevna rešetka naknadno, ukoliko se pokaže potreba.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK
Mr.sc. Vojko Obersnel