



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD RIJEKA  
Gradonačelnica

KLASA: 024-03/26-03/17  
URBROJ: 2170-1-02-00-26-2  
Rijeka, 8. travnja 2026.

Gradsko vijeće Grada Rijeke  
n/p predsjednika, gospodina  
Roberta Kurelića

**Predmet: MARKO SMOJVER – pitanje člana Gradskog vijeća Grada Rijeke**  
*- dostava odgovora*

**Poštovani gospodine Kurelić,**

član Gradskog vijeća **MARKO SMOJVER** je, na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke, 26. ožujka 2026. godine, **iznio kako je 13. ožujka 2026. godine u dvorani Zamet odigrana utakmica između Košarkaškog kluba Kvarner i Košarkaškog kluba Split koja je završila pobjedom domaćina. Na samoj utakmici se dogodila nezgoda, košarkaš Splita je mogao biti teže ozlijeđen budući da je konstrukcija koša popustila te se isti srušio na igrača. Iz društva Rijeka sport d.o.o. su, po mišljenju vijećnika, malo ishitreno izašli s porukom da namjeravaju podnijeti odštetni zahtjev prema Košarkaškom klubu Split, smatrajući da je njihov košarkaš kriv za nezgodu jer je išao „zakucati“. Vijećnik se aktivno bavio košarkom u školskim danima te zna koliko atrakcije znače za samu igru, a pogotovo „zakucavanja“ te smatra da se konstrukcija ne bi smjela srušiti ukoliko igrač malo povuče obruč. Zanima ga mišljenje o podnošenju odštetnog zahtjeva prema Košarkaškom klubu Split, odnosno slaže li se Gradonačelnica s izjavom direktora društva Rijeka sport d.o.o.? Zaključno, zanima ga je li se s direktorom Rijeka sporta d.o.o. razgovaralo o eventualnom podnošenju odštetnog zahtjeva te koliko Grad Rijeka radi na provjeri kvalitete sportskih objekata kojima upravlja te opreme u njima?**

Prema informacijama koje sam dobila iz Rijeka sporta d.o.o., tijekom spomenute utakmice došlo je do izvanrednog događaja pri završetku napada igrača gostujuće momčadi. Nakon „zakucavanja“ spustila se konstrukcija koša, uslijed djelomičnog istezanja i pucanja zatezača kojim je pričvršćena za temelj. Pritom nije bilo ozlijeđenih, a susret je, nakon kraćeg prekida, nastavljen tek nakon dodatne provjere i ponovnog osiguranja konstrukcije.

U Rijeka sportu ističu da su u svojim početnim očitovanjima postupali vodeći se prvenstveno uputama proizvođača košarkaške konstrukcije ELAN, izrađene u skladu s važećim standardom SIST EN 1270 te zahtjevima FIBA-e. Prema navedenim standardima, riječ je o opremi namijenjenoj natjecateljskoj košarci u sportskim dvoranama koja mora biti fiksno pričvršćena te redovito vizualno pregledavana prije svake uporabe.

Sukladno pravilima sigurnog korištenja, proizvođač propisuje da ovlaštena osoba prije svake uporabe mora pregledati konstrukciju, pri čemu se osobita pozornost posvećuje upravo samoj konstrukciji, zavarenim i spojnim elementima, košarkaškoj ploči, obroču te mjestu pričvršćenja konstrukcije. Takav je pregled i obavljen prije ove utakmice, prema propisanim procedurama.

Slijedom navedenoga, važno je pojasniti da je prvotna informacija iznesena neposredno nakon događaja dana na temelju tada dostupnih informacija i sigurnosnih pravila proizvođača. Takva izjava predstavljala je preliminarnu procjenu, a ne zaključak o uzroku nastalog događaja.

U Rijeka sportu navode kako su potpuno svjesni dinamike i prirode košarkaške igre, uključujući atraktivne elemente poput „zakucavanja“, koji su dio natjecateljske košarke. Dodatno ističu da na koševima iste vrste i proizvođača do sada nisu zabilježeni slični problemi ni incidenti, što upućuje na zaključak da je riječ o izoliranom slučaju.

Nakon ovog događaja Hrvatski košarkaški savez obavio je izvanrednu tehničku provjeru koša i pripadajuće opreme, nakon čega je odobrio daljnje korištenje objekta za treninge i natjecanja. Također, ugovorena je dodatna kontrola svih košarkaških konstrukcija u objektima kojima upravlja Rijeka sport, s ciljem dodatnog unaprjeđenja preventivnih sigurnosnih mjera.

Rijeka sport kontinuirano i sustavno održava te unapređuje sportske objekte, opremu, instalacije i prostore kojima upravlja, kako bi se u svakom trenutku osiguralo njihovo sigurno, funkcionalno i nesmetano korištenje. U tom smislu redovito se provode redovni i izvanredni pregledi objekata kao cjeline, kao i sportske opreme. Između ostalog, kontroliraju se nosive betonske i čelične konstrukcije, stijenski pokos i penjačka stijena, provode se ispitivanja i servisiranja elektroinstalacija i elektrotehničke opreme, kao i redoviti pregledi i održavanje strojarskih instalacija, odnosno sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije.

Posebna pažnja posvećuje se sustavima protupožarne zaštite, uključujući hidrantsku mrežu, vatrodajne sustave i vatrogasne aparate. Gotovo svi objekti opremljeni su automatskim vanjskim defibrilatorima, a djelatnici su osposobljeni za njihovu uporabu. Većina objekata povezana je s vatrodajnim sustavom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, a dodatno su osigurani videonadzorom i protuprovalnim sustavima povezanim sa zaštitarskom službom. Pojedini objekti imaju i organiziranu fizičku zaštitu.

Uz navedeno, redovito se kontrolira sanitarna ispravnost vode i zraka, sve sukladno važećim propisima, tehničkim normama i internim procedurama održavanja. Sva oprema koja se nabavlja je certificirana i usklađena s potrebama korisnika.

Vežano uz javno iznesene navode o mogućem podnošenju odštetnog zahtjeva prema KK Split, u Rijeka sportu naglašavaju kako je riječ o početnoj izjavi danoj neposredno nakon događaja, utemeljenoj na tada raspoloživim informacijama te se daljnje radnje u tom smjeru ne planiraju.

Sigurnost sportaša, službenih osoba, gledatelja i svih ostalih korisnika objekata kojima upravlja Rijeka sport ostaje apsolutni prioritet, te će se i nadalje provoditi sve potrebne kontrole i preventivne aktivnosti kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti u provedbi sportskih i rekreacijskih programa.

**S poštovanjem,**

